#### ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Муниципальное казенное учреждение городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Светлячок» 446218 Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, 5в (8846) 4-89-79, 4-89-44; Svetlyachok 63@yandex.ru Директор Мелкумянц Светлана Анатольевна

- 1. Наименование населенного пункта Самарская область, г. Новокуйбышевск
- 2. Ведомственная принадлежность: Управление по вопросам семьи и демографического развития Администрации г.о. Новокуйбышевск
- 3. Вид деятельности: социальные, медицинские, педагогические услуги;
- 4. Форма собственности объекта: негосударственная, субъект права Самарская область
- 5. Объем предоставляемых услуг: количество обслуживаемых посетителей в день 52 чел; вместимость -40 койко-мест;
- Размещение объекта: отдельно стоящее 2х этажное здание ,стены кирпичные, перекрытия железобетонные, материал лестниц железобетон;
- 7. Количество и назначение входов: 2- основные, 10 эвакуационные;
- 8. Год постройки: 1973 г.

# 9. Год последней реконструкции: 2006 г.

# Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановк	и транспорта, м	557	7 м				
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки			автобус №1,2,10,14,15,24,42; троллейбус №1,2,3,4,5,6,7,8,12,15,16;				
		маршрутное такси №1,2,10,12,	14,30; остановка «Поволжская				
		биофаб	брика»				
Наличие переходов на пути следов	вания от остановки	ec	ТЬ				
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	есть				
Нерегулируемые переходы	нет						
Внеуличные переходы	есть	с пандусом	нет				
		с подъемником	нет				
Тактильные указатели	нет						
Перепады высоты на пути	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет				
движения							
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет				
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет				

	1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)									
№ помещений по плану БТИ		Норматив доступности, установленный для инвалидов	величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт,	Примечание				
					замена или реконструкция					

1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 M	0,94	K, O	реконструкция	
	Информация об объекте	наличие	-	К, О, С, Г	установка	
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	≤ 0,025 M	0,14 0,13	K, C, O	замена бордюрного камня	
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	≥ 0,05 M	0,03	К, С, О	-	
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	≥ 0,8 M	-	С	установка	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	установка	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	асфальтовое покрытие с зазорами шероховатое	K, O, C	замена ,создание травмобезопасногоасфальтового покрытия	создание травмобезопасн. покрытия (отдельные участки)
	Путь к главному (специализированному) входу					

в здание:					
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥2,0 м	1,47 0,82 съезд	К		после ввода в эксплуатацию 2 очереди, есть возможность организовать разьезд
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости;  Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 х 1,8 м	1,47 6x15 10x10	К	-	
Указатели направления движения	наличие	-	К, Г	установка указателей	
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	-	С	-	
Места отдыха	наличие	+	K, O	-	
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
Расстояние до входа в здание	≤ 50 M	50	K, O	-	
Количество машино-мест для инвалидов	≥ 10% (не менее 1 места)	1	К	-	
Обозначение специальными	наличие	-	К	установка	

знаками на поверхности					
покрытия стоянки и					
продублированы знаком на					
вертикальной поверхности					
(стене, столбе, стойке и т.п.) в высоте не менее 1,5 м	на				
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 х 3,6 м	6х3,6 м	К	создание	
Съезд с тротуара на проезжучасть:	ую				не предусмотрен
Угол уклона	≤ 1:12	-	К		
Ширина	≥ 1,0 M	-	К		
Высота бортового камня	<u>&lt;</u> 0,015 м	-	К		
Открытая лестница					отсутствует
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	≥ 1,35 M	-	O, C		
Марш лестницы	3-12 ступеней	-	O, C		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	O, C		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	O, C		
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые		-	O, C		
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или		-	С		

фактурой				
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	O, C	
Расстояние между поручнями	≥ 1,0 M	-	O, C	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	≥ 0,3 M	-	O, C	
- поручни на высоте	0,85 — 0,92 м	-	O, C	
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq$ 0,8 $-$ 0,9 M	-	С	
Пандус на рельефе				отсутствует
Высота подъема одного марша	≤ 0,8 M	-	К	
Уклон	<u>≤</u> 8 %	-	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	K, O	
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	K, O	
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	K, O	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	≥ 0,3 M	-	K, O	
Длина марша пандуса	≤ 9 M	-	K, O	
Пандус длиной 36,0 м и более и	наличие	-	K, O	

Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	
- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 M	-	К	
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 m	-	К	
- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 m	-	К	
Разворотные площадки:				
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 M	•	K, O	
высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами				

# 2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№	Наименование элементов объекта	Норматив	Фактическ	Категория	Рекомендуемые	Примечание
помещ		доступности,	ая	для	мероприятия по	
ений		установленный	величина,	которых	адаптации:	
по		для инвалидов	наличие	установлен	установка,	
плану				норматив	создание, ремонт,	
БТИ					замена,	
					реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					

Высота площадки	M	0,8		
Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1, 5 x 1,85 м	6,33 x 1,53	К	
Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 m	-	К	установка пандуса
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	0,57- нижние; 1,24- верхние	К, О, С	ремонт (удлинение до входа)
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О, С	замена покрытия
Поперечный уклон в пределах	1-2%	1%	К, О, С	-
Навес	наличие	+	K, O	-
Водоотвод	наличие	+	К, О, С	-
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	-	К	не установлены
Информация об объекте	наличие	+	Γ	-
Лестница наружняя	наличие			
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	O, C	замена покрытия
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-	С	установка
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	установка
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м		-	O, C	-

При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	O, C	установка
Поручни с двух сторон	наличие	+	O, C	-
- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,57(н) 1,24(в)	O, C	-
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м есть	0,6	O, C	-
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	0,04	O, C	-
Пандус наружний	наличие			
Ширина марша	≥1,0 M	1,73	К	-
Уклон длина х высота	<u>&lt; 8%</u>	8,50 x 1,17	К	
Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 M	0,8	К	-
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	установка реконструкция пандуса
Разворотные площадки:				
- при въезде на пандус	≥1,5 x 1,5 m	4,20 x 1,84	К	-
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	≥ 1,5 x 1,5 m	-	К	
-промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 x 1,5 M	1,84	К	-
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	поручни в двух уровнях только с одной стороны
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	K, O	
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	0,7	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 - 0,95 M	1,2	K, O	

<ul> <li>горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием</li> </ul>	≥ 0,3 M	+	К, О		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	К, О	-	
<b>Наружный подъемник</b> вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К	-	
Звуковой маяк у входа	наличие	-	C	установка	
Тамбур					
Габариты: глубина X ширина	≥ 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м	2,45 x 2,70	К	-	
Двери распашные (P), автоматические раздвижные (A)	наличие	распашные	K, O	-	
- ширина дверного проема в свету	≥ 1,2 M	1,37	К, О	-	
- высота порога наружного, внутреннего	≤ 0,014 M	0,06	К	реконструкция	

# 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ

(для доступа в зону оказания услуги)

№	Наименование элементов объекта	Норматив	Фактическ	Категория	Рекомендуемые	Примечание
помещ		доступности,	ая	для	мероприятия по	
ений		установленный	величина,	которых	адаптации:	
по		для инвалидов	наличие	установлен	установка,	
плану				норматив	создание, ремонт,	
БТИ					замена,	
					реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7

Лестница на уровень 1-го этажа				отсутствует
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	
Поручни с двух сторон	наличие	-	O, C	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	O, C	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 M	-	O, C	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	O, C	
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа				
Ширина марша	≥ 1,0 M	-	К	
Уклон	<u>&lt; 8%</u>	-	К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	
Разворотные площадки внизу, вверху	≥1,5 x 1,5 M	-	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	K, O	
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 - 0,95 M	_	О	
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 M	-	К	
Пандус переносной	наличие	+	К	
Подъемник для инвалидов:				
- стационарный	наличие	-	К	
- мобильный	наличие	-	К	приобретение гусеничный 1шт

Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения	≥ 1,2 M	1,84 - 2,10	К	-	
Разворотные площадки	≥ 1,5 x 1,5 m	3,0 x 6,0	К	-	
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	-	К, Г	установка	
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	К, Г	установка	
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установка	
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Γ	установка	
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Γ	установка	
Тактильная схема	наличие	-	С	установка	
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	+	К, О, С, Г	-	
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	+	О	-	
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	<u>≥</u> 1 на этаж	+	К	-	
<b>Навесное оборудование</b> , выступ в зону движения	≤ 0,1 M	-	С		навесное оборудован отсутствует
Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С	установка	
Лестница, перепады высот на этажах (в		-			не установл

коридорах)					
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	O, C		
Контрастная маркировка	наличие	-	С		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие		О		
- горизонтальные завершения поручней	наличие	+	О		
Пандус внутренний на этаже					отсутствует
Ширина марша	≥ 1,0 M	-	К		
Уклон	<u>≤</u> 8 %	-	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 x 1,5 m	-	К	-	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	K, O		
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	-	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	-	
Лестница межэт	гажная № 1, № 2	<b>2</b> (в зону оказ	вания услуги)	-	_
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-	С	установка	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	установка	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	O, C	-	
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие		O, C		с одной стороны прерываются на площадке

- на высоте	0,85 — 0,95 м	н — 0,50 в — 1,10	O, C	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 M	+	O, C	
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С	-
Лифт пассажирский	наличие	+		
Кабина:				
- габариты (глубина х ширина)	≥ 1,5 х 1,7 м	2,01 x 1,76 2,20 x 1,75	К	-
- ширина дверного проема	≥ 0,95 M	0,80	К	-
- Поручни	наличие	-	О	установка
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С	-
Знак доступности	наличие	-	К	установка
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	+	К, Г	-

### 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

(в зависимости от сферы деятельности)

No	Наименование элементов объекта	Норматив	Фактическ	Категория	Рекомендуемые	Примечание
помещ		доступности,	ая	для	мероприятия по	
ений		установленный	величина,	которых	адаптации:	
по		для инвалидов	наличие	установлен	установка,	
плану				норматив	создание, ремонт,	
БТИ					замена,	
					реконструкция	

1	2	3	4	5	6	7			
	Обслуживание через окно/прилавок		-			Не предусмотрено			
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К					
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 M	-	К					
	Вкладка при необходимости описания нескол	ьких окон/прила	івков		1	1			
	Обслуживание в кабинете социального педагога, педагога-психолога, преподавателя ИЗО, преподавателя ручного труда, педагогалогопеда, № ф/к №1, ф/к № 2, парафинолечение, ЛФК, массажный, процедурный, ингаляторий								
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 M	0,9 – 1,05	К					
	Высота порога	≤ 0,025 M	Отсутствует порог-	К					
	Информация тактильная	наличие	-	С	установка				
	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г					
	- размещение на высоте	≤ 1,8 M	1,5	К					
	-высота прописных букв	≥ 0,025 M	1,5	С					
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 M	>1,5	О					
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 M	3,0x2,5	К					
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,75	К, О					
	Вкладка при необходимости описания нескол	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов							
	Обслуживание с перемещением № ф/к №1, парафинолечение, ЛФК, массажный,								

процедурный				
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 M	1,92	К	
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К	отсутствует
Вкладка при необходимости описания несколь	ких маршрутов			
<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b> (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)				не предусмотрена
Ширина х глубина	≥ 1,6 x 1,8 M	-	К	
Место для сидения	наличие	-	О	
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	
Вкладка при необходимости описания несколь	ьких кабин			
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		+		Места не фиксированы вместимостью < 50 чел., регулируются самостоятельно
Доля мест для колясочников	≥ 2 %	+	К	
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2 M	1,4	К	

Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥2	-	Γ					
Вкладка при необходимости описания нескол	Вкладка при необходимости описания нескольких залов							
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	К					

### 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещ ений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическ ая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	+			
	Знак доступности помещения	наличие	-	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С	установка	
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 M	0,9	К, О		
	Открывание дверей	наружное	+			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С	установка	
	Количество кабинок	≥ 1 wt.	6	K, O		
	• ширина дверного проема	≥ 0,9 M	1,15-1,140	К, О		
	• габариты (минимальные глубина Х ширина)	≥ 1,8 x 1,65 M	1,30 x 1,40; 1,30 x 1,12	К		

- опорные поручни	наличие	+	К, О	
в т.ч. откидные	наличие	-	К	
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-	К	
Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 x 2,25 M	-		
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	≥ 0,75 M	-	К	
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	K, O	
Раковина: с опорным поручнем	наличие	+	K, O	
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)	≥ 1,30 x 0,85 M	2,75 x2,10	К	
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 — 0,85 м Наличие	0,85	К, О	отсутствует
Писсуар располагать на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	-	К	отсутствует
Габариты поддона (трапа)	≤ 0,9 x 1,5 m	-	K, O	
Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	≤ 0,48 x 0,85 m	-	K, O	
Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С	
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-	К, О, С	

# Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат

# 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещ ений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическ ая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	+	К, О, Г, С	установка для С, Г	
	Надписи:	наличие	+	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	≥ 1,5 m и ≤ 4,5 м	1,2	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	≥ 0,075 M	0,0015	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С	установка	
	Указатели, пиктограммы	наличие	-	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	≥ 0,075 M	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	-	С	установка	

высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	C	
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С	
на кнопках управления лифта	наличие	-	C	установка
на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	установка
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	-	Γ	-
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г	-
Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (AB)	наличие	-	К	
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установка
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	установка
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С	установка
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г	установка

#### 7. ВЫВОДЫ

Путь следования клиентов от ближайшей остановки до объекта не приспособлен для использования маломобильными группами населения (ММГН): отсутствуют съезды, существуют препятствия в виде недопустимо высокого бордюрного камня выраженных неровностей асфальтового покрытия (ямы, трещины). Прилегающая к зданию территория требует установки съездов и демонтажа бордюрного камня ненадлежащей высоты; ремонта асфальтового покрытия, а в местах организации детских игровых площадок – установки атравматичного покрытия для использования детьми-инвалидами. Существующие в здании пандусы (наружный) и входные группы требуют

реконструкции с целью приведения в соответствие с требуемыми нормами. На объекте полностью отсутствуют средства информации и телекоммуникации для всех групп ММГН. На прилегающей территории и внутри объекта не установлены тактильные полосы и направляющие. На путях движения на объекте требуется установка элементов аудиовизуальной информации, контактных, тактильных (рельефных) полос, пиктограмм; дополнительная установка и ремонт поручней. Необходимо приобрести гусеничный подъемник (1 ед.) для возможности передвижения инвалидов-колясочников со второго этажа на первый по лестничному маршу в случае возникновения аварийных или чрезвычайных ситуаций, когда лифты обесточены.

«Представитель рабочей группы»	Представитель организации межну вырод "Ивеке
(должность)	(должность)
подпись (Макопиция и.о)	(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)
Дата заполнения « ДД » // 20/3 г.	Дата заполнения « — » — немеры 20 <u>В</u> г.

# Приложения

- 1. Фотографии объекта (44 шт.) на 13 листах (разобраны по разделам).
- 2. Диск CD-R данные анкеы, паспорта и фото объекта

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)